



Ref. 41080

COMPARATEUR DIGITAL




Avis:

- Eliminer l'appareil en suivant les normes nationales spécifiques concernant l'élimination des appareils électriques.
- Suivre les instructions pendant l'usage de l'appareil.
- Ne faire pas utiliser l'instrument par n'importe qui sans autorisation.



Importé et distribué par:
Metrica S.p.A - Via Grandi, 18 - 20097 San Donato Mil.se (MI) - Italy

- | | |
|---|---|
| 1 - Point de contact | 6 - Display LCD |
| 2 - Tige à coulisse | 7 - Sortie données |
| 3 - Couvercle inférieur de la tige à coulisse | 8 - Couvercle supérieur de la tige à coulisse |
| 4 - Touche ON/OFF | 9 - Batterie |
| 5 - Touche ZERO | 10 - Conversion in/mm |



TOUCHES:

ON/OFF: Bourrer la tige pour utiliser le comparateur. L'appareil s'éteint automatiquement après 3-5 minutes d'inactivité.

MM/IN: Pour la conversion de la mesure en mm/inch appuyer sur la touche mm/in.

ZERO: Appuyer sur la touche ZERO pour effectuer la mesure et pour la mise à ZERO dans toutes positions.

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité:** 0 - 12 mm
- Résolution:** 0,001 mm / 0,0005"
- Température de travail:** 0 - 40°C
- Température de stockage:** -10°C / +60°C
- Humidité relative:** ≤ 80%
- Batterie:** 1 batterie 1,5V - SR44


MAINTENANCE:

- 1 - Enlever la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pour long temps.
- 2 - Maintenir l'appareil net et sec.

COMMENT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES:

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Les chiffres clignotent	Voltage de la batterie trop bas	Remplacer la batterie
Le display ne fonctionne pas	Voltage de la batterie inférieur à 1,1V	Remplacer la batterie ou s'assurer que le contact de la batterie soit correct

- 1 - Point de contact
- 2 - Tige à coulisse
- 3 - Couvercle inférieur de la tige à coulisse
- 4 - Touche ON/OFF
- 5 - Touche ZERO
- 6 - Display LCD
- 7 - Sortie données
- 8 - Couvercle supérieur de la tige à coulisse
- 9 - Batterie
- 10 - Conversion in/mm



TOUCHES:

ON/OFF: Bourger la tige pour utiliser le comparateur
L'appareil s'éteint automatiquement après 3-5 minutes d'inactivité.

MM/IN: Pour la conversion de la mesure en mm/inch appuyer sur la touche mm/in.

ZERO: Appuyer sur la touche ZERO pour effectuer la mesure et pour la mise à ZERO dans toutes positions.

CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: 0 - 12 mm

Résolution: 0,01 mm / 0,0005"

Température de travail: 0 - 40°C

Température de stockage: -10°C / +60°C

Humidité relative: ≤ 80%

Batterie: 1 batterie 1,5V - SR44

MAINTENANCE:

1 - Enlever la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pour long temps.

2 - Maintenir l'appareil net et sec.

COMMENT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES:

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Les chiffres clignotent	Voltage de la batterie trop bas	Remplacer la batterie
Le display ne fonctionne pas	Voltage de la batterie inférieur à 1,1V	Remplacer la batterie ou s'assurer que le contact de la batterie soit correct



Ref. 41080

COMPARATEUR DIGITAL



Avis:

- Eliminer l'appareil en suivant les normes nationales spécifiques concernant l'élimination des appareils électriques.
- Suivre les instruction pendant l'usage de l'appareil.
- Ne faire pas utiliser l'instrument par n'importe qui sans autorisation.



Importé et distribué par:
Metrica S.p.A - Via Grandi, 18 - 20097 San Donato Mil.se (MI) - Italy