

MISURE MECCANICHE

RAGGIMETRO IN ACCIAIO



DESCRIZIONE

- Per rilevare il raggio di forme concave e convesse

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.			
05041	8001066050413	1 ÷ 7 mm	5
05042	8001066050420	7,5 ÷ 15 mm	5
05043	8001066050437	15,5 ÷ 25 mm	5

Ref.			
35041	8001066350414	1 ÷ 7 mm	10
35042	8001066350421	7,5 ÷ 15 mm	10
35043	8001066350438	15,5 ÷ 25 mm	10