



LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

## THERMOMÈTRE À RAYON INFRAROUGE



## **DESCRIPTION**

- Thermomètre à rayon infrarouge
- Pour usage industriel
- ∘ Capacité: -10 °C 400 °C
- Résolution: 0,1 °C
- Température de travail: 0 °C 40 °C
  Humidité relative: 10 95% RH
- Batteries: 2 x 1,5 V

## RÉFÉRENCES DE LA GAMME



## **GALLERY**





