



LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

GO 40



BESCHREIBUNG


- Hintergrundbeleuchtung mit Anzeige auf 4 Zeilen
- Alkalibatterien
- High-Visibility/weißer Bildschirm
- Kontinuierliche Messfunktion, mit Max / Min-Werte immer angezeigt
- 2 Pythagoras-Funktionen
- Entfernungen, Flächen, Volumen
- Addition und Subtraktion von Distanzen, Flächen und Volumen
- Sound-Funktion

TECHNISCHES DATENBLATT

0m n+d * 1/10000) *
n+d * 1/10000) *
70nm, <1mW
/ 8000 Messungen
-60°C
0°C

PARAMETER	WERT
Maximale Luftfeuchtigkeit	20%~80%RH
Batterien	2x1.5V AAA
Abmessungen	104x43x25.5mm

ARTIKELSORTIMENT



GALLERY

